



Midland Wind Experience für Midland BTX1 Pro, BTX2 Pro und BT Next Pro

Version 28.03.2018

Wenn Sie Ihr BT Pro-Gerät mit der neuesten Geräte Softwareversion aktualisieren, verfügen Sie über die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:

1. Digital Noise Killer und Noise Gate Filter. Diese neuen Filter verringern die Wind- und Motorgeräusche, welche Sie an Ihren Partner in der Interkom-Kommunikation senden.
2. Equalizer: Mit der neuen BT Pro Updater-Software (PC und Mac) und der neuen BT Set App ist es möglich, den Klang des Tons (Höhen / Tiefen) zu verbessern (bei Musik, Radio und Interkom)
3. Batteriestatus: Wenn das BT Pro eingeschaltet wird, wird Ihnen der Batteriestatus angesagt. Wenn Sie vol + und vol - kurz drücken, hören Sie den Modus und den Batteriestatus.
4. Verbesserte Hintergrundfunktion: Jetzt können alle Tom Tom Rider-, Garmin Zumo- und BMW Navigator-Modelle im Hintergrund zeitgleich zum Interkom mitlaufen, wenn sie auf "vol-" gekoppelt sind. Auch BTX 1 und 2 Pro
5. Automatische Wiederaufnahme des Interkom-Modus, wenn es durch eine Audioverbindung, die per VOL + gekoppelt ist (wie Telefonanruf oder GPS-Ansage), unterbrochen wird.
6. Automatische Fortsetzung der Music Share Funktion, wenn sie durch den Interkom-Modus oder die GPS-Ansage unterbrochen wurde.
7. Verringerte Musikverzerrung, wenn die Lautstärke der Telefon-Audioquelle auf Maximum eingestellt ist.
8. Verbindungsproblem mit TomTom Rider 2013 behoben. (wählen Sie dafür "Spezielle Kompatibilität" in der BT Pro Updater Software aus)
9. Volle Kompatibilität mit DUCATI Bluetooth System.
10. Volle Kompatibilität mit BMW GS 1200 Bluetooth Connectivity System (wählen Sie dafür "Spezielle Kompatibilität" in der BT Pro Updater Software aus)
11. Volle Kompatibilität KTM 12090 Bluetooth System (wählen Sie dafür "Spezielle Kompatibilität" in der BT Pro Updater Software aus)
12. Allgemeine Fehlerbehebung

Entpacken Sie die Datei nicht, lassen Sie sie komprimiert.

Zum Aktualisieren der Firmware auf die BT Pro –Einheit wird die PC- oder Mac OS-Software "BT Pro Updater" benötigt.

Laden Sie immer die neueste Version der "BT Pro Updater" -Software herunter!!!

ACHTUNG: Nach der Aktualisierung müssen Sie die Geräte (Smartphone, Navi oder andere BT Pro Gerät) erneut koppeln.